








This is a black and white aerial photograph of a coastal area. A long, straight pier or breakwater extends from the bottom right towards the center. To the left of this main structure, there is a smaller, more complex structure that appears to be a small building or a smaller pier. The water is visible as a textured surface with ripples. The land area is visible in the bottom left corner. The text "Wester Schelde" is written in a white, italicized font across the middle of the image.

Wester Schelde

















Baggermolen

← Wp. Kruiningen

Wester Schelde →

Bx
206




19544 KRUININGEN: Dijkdoorbraak Perkpolder bij de Veerhaven — 2 Februari 1953 Foto K.L.M.






19545 KRUININGEN: Dijkdoorbraak Perkpolder bij de Veerhaven — 2 Februari 1953 Foto K.L.M.



19547 KRUININGEN: Dijkdoorbraak Perkpolder bij de Veerhaven — 2 Februari 1953 Foto K.L.M.



19548 KRUININGEN: Dijkdoorbraak in de Kruiningerpolder — 2 Februari 1953 Foto K.L.M.



19685 RILLAND-BATH: Dijkbouw z.g.n. Vierde Weg bij Rilland-Bath — 23 Februari 1953 Foto K.L.M.



19817 RILLAND-BATH: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 21 April 1953 Foto K.L.M.



19818 RILLAND-BATH: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 21 April 1953 Foto K.L.M.





19939 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.





19942 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.



19943 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.







19947 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.





19951 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.



Lavendeldijk →

Rijksweg

Kadijk

Kadijk →

Grote Kreek

Gat Veerhaven



19952 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.



19953 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.





19955 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 4 Juni 1953 Foto K.L.M.

Wester Schelde



















29229 KRUININGEN: Herstelwerkzaamheden dijkdoorbraken — 23 Juli 1953 Foto K.L.M.






Wester Schelde










1 FOTO K.L.M.

Oostelijk gat Kruiningen



Veerhaven Kruiningen



Veerhaven, Krainingen








6 FOTO K.L.M.

Schelphoek



7 FOTO K.L.M.

Schelphoek, Oostelijk deel ringdijk
klompen geul



Schelphoek, Bemenegeul



Ouwerkerk, oostelijk gat
Boven: westelijk gat






Odmerkerk




Ouwerkerk



Zierikzee




Ommenkerk




Ouwerkerk, westelijk get






Schelphoek Gemeene geul



Schelphoek Gemeenegeul



Schelphoek






Den Osse



Reigersburgsche polder Bet





Veerhaven Kruiningen